

Con riferimento alle tipologie di muro considerate:

- a) non debolmente armato o snello all'interno di strutture miste (CDA o CDB)
- b) esteso debolmente armato (CDB)
- c) snello o tozzo in CDB non ricadente nei casi a) e b)
- d) snello in CDA non ricadente nel caso a)
- e) tozzo in CDA
- f) rielaborazione utente

Si tratta dei casi **a)**, **b)**, **c)**, ed **f)**; quest'ultimo riguarda i casi non contemplati dalle norme.

Si osservi che nei casi **a)**, **b)**, **c)**, ed **f)**; il taglio di calcolo non è più dipendente dal Momento Resistente dalla sezione; pertanto il suo ricalcolo (per l'aggiunta di barre inclinate), è a tal fine irrilevante (non produrrebbe variazione nel taglio di calcolo) ed occorre introdurre un diverso criterio.